



Die Verbindung zwischen Rahmenholz und Setzholz muss den Anforderungen für Absturzsicherheit entsprechen.

The connection between frame wood and mullion must be conducted to the requirements for fall protection.

Profil SH 124.14-SK als zweiflügeliges Fenster mit beidseitiger

Absturzsicherung nicht möglich.

Profile SH 124.14-SK as double-sashed window with fall prevention systems on both sides not possible.

