


Halter (H 50) mit einen maximalen Abstand von 50 mm zur Rahmenlichte und einen Abstand von 200 - 250 mm zueinander (100 - 150 mm bei Fenstertüren) mit Edelstahl Senkkopfschrauben 3,5 x 30 (Art.-Nr.: E001100) montieren. Als Anschlag wird der Falz verwendet.

Mount holder (H 50) with a maximum distance of 50 mm to the frame clearance and a distance of 200 - 250 mm to each other (100 - 150 mm in the case of french windows) with stainless steel countersunk screws 3.5 x 30 (item no.: E001100). As a stop the rebate is used.




### Einbau mit Kantenschutz Installation with edge guard


Zuschnittsmaß der Regenschutzschiene Spree 24 OF mit KS 550/24 ist Holzrahmenlichte minus 6 mm (2 x 3 mm) mit KS 550/24 C Holzrahmenlichte minus 12 mm (2 x 6 mm). Kantenschutz KS 570 auf Regenschutzschiene Spree-D 24 OF aufstecken. Dichtung D 190 F in Dichtungsnut der Regenschutzschiene Eindrücken.

Regenschutzschiene von vorne in die Halter eindrücken.  
Cutting dimension of the weather bar Spree 24 OF with KS 550/24 is wooden clearance minus 6 mm (2 x 3 mm) with KS 550/24 C wooden frame clearance minus 12 mm (2 x 6 mm). Plug edge guard KS 570 on weather bar Spree-D 24 OF. Press gasket D 190 F into gasket groove of the weather bar.



Press weather bar into holder from the front.



Kantenschutz - Bezeichnung  
Edge protection number  
KS 550/24  
KS 550/27



Kantenschutz - Bezeichnung  
Edge protection number  
KS 550/24 C



### Einbau ohne Kantenschutz Installation without edge guard

Zuschnittsmaß der Regenschutzschiene Spree 24 OF ist Holzrahmenlichte minus 4 mm (2 x 2 mm) bei schrägen Falzüberschlag ist der Winkel beim Zuschnitt zusätzlich zu beachten. Vor der Montage der Regenschutzschiene ist in den unteren Eckbereichen wie dargestellt das Holz zu versiegeln. Regenschutzschiene von vorne in Halter eindrücken.

Cutting dimension of the weather bar Spree 24 OF is wood frame clearance minus 4 mm (2 x 2 mm) with oblique rebate deflection, the angle when cutting is also to be observed. Before mounting the weather bar, the wood should be sealed in the lower corners as shown. Press weather bar into holder from the front.

