



*bei einen Schrägfallwinkel größer 10° ist die Dichtung
HA 3062/2 einzusetzen.
*if the slope rebate angle is bigger than 10 ° use
gasket HA 3062/2